

关于维修保养的介绍

项目	内容
部件的维修保养	焊接头·XY工作台·引线夹的维修保养 ↓ 有关详细信息, 请见第2页。
翻新部件的出售	焊接头·XY工作台·通用送料器·打火电源 ↓ 有关详细信息, 请见第3页。
翻新电路板的更换及出售	我们将更换及出售翻新的电路板以代替修理业务。 ↓ 有关详细信息, 请见第4页。
其他	欢迎向我们提出维护检查, 维修, 培训等要求。

有关预算方面可以相谈。

担当部门: 销售部

联系方式:

PHONE: +81-42-560-1285

FAX: +81-42-560-0844

E-mail : skwt-sal@ymrh.co.jp

翻修部件列表

品名	型号		部件					
			Bonding Head	XY Table	Wire Clamper	Prism Unit		
			型号	型号	型号	型号		
Wire Bonder	UTC-200 系列	UTC-200 ※1	BH-129A	XY-100	CL-42D	-		
		UTC-270 ※1		XY-130				
		UTC-280 ※1		XY-129				
	UTC-300 系列	UTC-300 ※1	BH-150	XY-124				
		UTC-310 ※1		XY-141				
		UTC-370 ※1		XY-130				
		UTC-380 ※1		XY-129				
	UTC-400 系列	UTC-400	BH-164	XY-159				
		UTC-410		XY-161				
		UTC-470		XY-158				
		UTC-475		XY-166				
	UTC-1000 系列	UTC-1000	BH-171	XY-156A			CL-49	MS-267B
		UTC-1000Super		XY-188				
	UTC-2000 系列	UTC-2000	BH-200D	XY-198B			CL-49-01	MS-267B
		UTC-2000Super		XY-210-01				
	UTC-3000 系列	UTC-3000	BH-208	XY-208			CL-58A	MS-267B/MS-313 ※2
UTC-3000WE		BH-211	XY-215	MS-324 (MS-324-01)				
	ACB-35A	BH-145A	XY-141	CL-42D	-			
	ACB-36							
	ACB-400	BH-172	XY-160	CL-49	-			
	ACB-1000Super	BH-201	XY-188					
	ACB-3000	BH-210	XY-208	CL-58A	-			
Bump Bonder	SBB-410	BH-164	XY-132A	CL-42D	-			
	SBB-1410	BH-171	XY-188	CL-49	-			
	SBB-1100Super	BH-193	BH:XY-188-01 WF:XY-220	CL-50	MS-241			
Die Bonder	SPA-200	BH-156	BH:XY-123 WF:XY-122	-	-			
	STC-500	BA-21/22	BH-202A WF:XY-162-02/221	-	-			
Flip Chip Bonder	SFB-200	BH-176A	BH:XY-168A/228 WF:XY-167	-	-			

1. 翻修工作内容

部位	工作内容
打線手臂	板簧交換工作 / 拆卸清洗 / 裝配調整 / 動作檢測
XY工作台	消耗品交換 / X・Y每個滑台拋光 / 拆卸清洗 / 裝配調整 / XY測量軸向運動精度
引線夾	更換線夾 / 執行器更改 / 裝配調整 / 動作檢測
棱鏡部件	更換鏡頭和照明・保養

- 如发生上述以外工作时我们会另外进行预算。
- 部件安装需要在本公司进行。(运费需要贵公司负担)
- 对于大修中发现的问题,我们将随时和您商讨后继续进行维修。
- 需要的部件发生价格变动时,有可能产生没有通知就变动价格的可能性。
- 大修品的进口受到限制国家的贩卖为非服务对象。
- 带有※1的机型为日本以外的国家可能售后服务会受到限制。有关详细信息,请联系附近的服务工程师。
- ※2 UTC-3000A:MS-267B, UTC3000B~D:MS-313
- 有关翻修的咨询,请将其发送至以下电子邮箱。咨询时请将对对象机种、使用的机种序列号、需求的大修品等信息写在邮件内。
E-mail: skwt-sal@ymrh.co.jp

再利用部品列表

品名	型号		部件				
			Bonding Head	XY Table (仅限驱动部件)	Universal Indexer	Electric Flame-off	Prism Unit
			型号	型号	型号	型号	型号
Wire Bonder	UTC-200 系列	UTC-200 ※1	BH-129A	XY-100	UF-37	EFU-10	-
		UTC-270 ※1	BH-129A20	XY-130			
		UTC-280 ※1	BH-129A	XY-129			
	UTC-300 系列	UTC-300 ※1	BH-150-03	XY-124	UF-60	EFU-10	-
		UTC-310 ※1	BH-150	XY-141			
		UTC-370 ※1	BH-157-02	XY-130			
		UTC-380 ※1	BH-150	XY-129			
	UTC-400 系列	UTC-400	BH-164	XY-159	UF-67B	EFU-25A	-
		UTC-410		XY-161			
		UTC-470		XY-158			
		UTC-475		XY-166			
	UTC-1000 系列	UTC-1000	BH-171	XY-156A	UF-79B	EFU-35B	MS-267B
		UTC-1000Super		XY-188			
	UTC-2000 系列	UTC-2000	BH-200B	XY-198B	UF-97	EFU-45A	MS-267B
		UTC-2000Super	BH-200D	XY-210-01			
	UTC-3000 系列	UTC-3000	BH-208	XY-208	UF-117-01	EFU-48	MS-267B/MS-313 ※2
		UTC-3000WE	BH-211	XY-215			MS-324 (MS-324-01)
		ACB-35A	BH-145A	XY-141	-	EFU-10	-
		ACB-36		-	-		
		ACB-400	BH-172	XY-160	-	EFU-25A	-
	ACB-1000Super	BH-201	XY-188	-	EFU-35B	-	
	ACB-3000	BH-210	XY-208	-	EFU-48	-	
Bump Bonder	SBB-410	BH-164	XY-132A	-	EFU-26-01	-	
	SBB-1410	BH-171	XY-188	-	EFU-35C	-	
	SBB-1100	BH-193	XY-220	-	EFU-35D	MS-241	

详细内容

- 关于上述再利用部件价格问题，请向我们咨询！
- 再利用品都是经过维修的。
- 咨询时如果没有库存的话需要等到下次入货。
- 关于再利用部件的安装我们会另行提出预算。
- 再利用品的进口受到限制国家的贩卖为非服务对象。
- 带有※的机型为日本以外的国家可能售后服务会受到限制。有关详细信息，请联系附近的服务工程师。
- ※2 UTC-3000A:MS-267B, UTC-300B~D:MS-313
- 如果对上述以外的再利用品有需求的话，请编辑邮件发送到以下邮箱咨询。咨询时请将对象机种、使用的机种序列号、需求的再利用品等信息写邮件内。

E-mail : skwt-sal@ymrh.co.jp

再利用対象基板列表

品名	机器型号	基板型号	功能
Wire Bonder	UTC-200 系列 ※	CPP-62B	FF+K5:K29・LD/UL控制
		FRP-208A	X电动机控制
		FRP-228	Z电动机控制
	UTC-300 系列 ※	CPP-107A	FF・LD/UL控制
		CPP-111	MAIN控制
		CPP-127	MAIN控制
		CPP-128	FF・LD/UL控制
		FRP-226/A	X电动机控制
		FRP-227/A	Y电动机控制
		FRP-249/A/AH/BH	Z电动机控制
		PSP-17	电源控制
		USP-15/A	US控制(低频率)
		USP-17/A	US控制(高频率)
	UTC-300super 系列 ※	FRP-320/A	X电动机控制
		FRP-321/A	Y电动机控制
	UTC-300/400 系列 ※	FRP-259/A	FF・LD/UL控制
	UTC-400 系列	CPP-125B	FF・LD/UL控制
		CPP-126A	MAIN控制
		DSP-11C	图像显示控制
		FRP-337/A	X电动机控制
		FRP-338/A	Y电动机控制
		FRP-339/H/AH	Z电动机控制
		FRP-344	FF・LD/UL控制
		PSP-25A/B	电源控制
		USP-24	US控制(高频率)
		USP-25	US控制(低频率)
	UTC-1000 系列	BGP-05A/C	BOND控制
		FRP-341A/C/D/E/F	XY电动机控制
		MDP-84	CL,非到达检测控制
		MDU-95C	LD/UL控制・安培
		MDU-120C	LD/UL控制・安培
	UTC-2000 系列	ZUP-02C/D/E	Z马达/US控制
		FCP-07	FF・LD/UL控制
		FRP-375/A	XY电动机控制
		PSP-29	电源控制
	UTC-2000/3000 系列	ZUP-08/A	Z马达/US控制
		PSP-30/A	电源控制
	UTC-3000 系列	BGP-20A	BOND控制
		FRP-391	XY电动机控制
		MDP-136B	CL,非到达检测控制
		MDP-144	Y电机驱动器
		MDP-146	Z电机驱动器
		MDP-148	X电机驱动器
		MDP-152	LD,UL控制驱动
		UCP-02A	LCU控制
	UTC-3000/3000WE 系列	ZUP-14	Z马达/US控制
		DAC-422S-A3 ※①	图像检测控制
UTC-3000WE 系列	JBP-496A	Z负载检测	
	FRP-392	XY电动机控制	
	MDP-145	Z电机驱动器	
	ZUP-18	Z马达/US控制	
Bump Bonder	SBB-1410 系列	PSP-33	电源控制

- 客户现有的基板虽然没有修理过，如果有要求的话我们也会提供服务。
但是需要支付调查费用，如果有提交日期长或已经不再制造的部件等情况发生的话有可能为非服务对象。
- 再利用基板的保修期是购买后的一个月
- 再利用基板的支持对象主要是相关焊线机，以外的调试机为非服务对象。
但是，也有一部分基板可以支持，详细信息请向我们咨询。
- 客户独自改造的基板为非服务对象。
- 不良现象不能重现的基板为非服务对象。
- 送到我们这里的需要修理的基板的运费要由客户承担。
- 再利用品的进口受到限制国家的贩卖为非服务对象。
- 带有※的机型为日本以外的国家可能售后服务会受到限制。
有关详细信息，请联系附近的服务工程师。
- 带有※①的基板为，需要特定软件的基板。有关详细信息，请联系附近的服务工程师。
- 有关此事项的咨询，请发送到以下邮箱
E-mail : skwt-sal@ymrh.co.jp